

地震による脱線(新潟県中越地震)



上: 最後部車両
右: 先頭車両台車

21

地震による損傷(東日本大震災)



復旧前

復旧後

高架橋柱の損傷(水沢江刺—北上間)



橋脚の損傷(一ノ関—水沢江刺間)₂

22